

ADHESIF SOPRASTOP

 FICHE TECHNIQUE
131007SCANS11F
 (Annule et remplace 130111SCAN11F)

DESCRIPTION

L'**ADHESIF SOPRASTOP** est un adhésif ininflammable conçu dans le but d'adhérer divers matériaux de toiture et de construction. L'adhésif est fabriqué à partir de solvants à évaporation rapide, de bitume et de polymères SBS, ce qui lui confère un mûrissement rapide et de meilleures performances d'adhésion.

L'**ADHESIF SOPRASTOP** peut aussi être utilisé pour adhérer et sceller le chevauchement des pare-vapeurs de type papier Kraft.

Dans tous les cas, les composantes installées au dessus du pare-vapeur (papier Kraft) doivent être fixées mécaniquement.

<u>Températures d'application :</u>	Version Hiver :	-20 à 50 °C (-4 à 122 °F)
	Version Été :	10 à 50 °C (50 à 122 °F)

<u>Températures de service :</u>	Version Hiver :	-45 à 70 °C (-49 à 158 °F)
	Version Été :	-45 à 70 °C (-49 à 158 °F)

APPLICATION

Pour adhérer le papier pare-vapeur (papier Kraft) sur pontage d'acier, appliquer l'**ADHESIF SOPRASTOP** directement sur le pontage d'acier. L'adhésif peut être appliquée à l'aide d'une brosse ou en cordons continus. À titre indicatif, un taux de 0,16 L/m² sera nécessaire pour une utilisation en cordons continus comparativement à environ 0,10 L/m² pour une application à la brosse.

L'APPLICATION POURRAIT ÊTRE PLUS DIFFICILE SI LA TEMPÉRATURE EST TROP FROIDE. DANS CE CAS, RÉCHAUFFER L'ADDITIF.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR LA MISE EN OEUVRE DES PRODUITS, Veuillez CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

PROPRIÉTÉS

Propriétés	ADHESIF SOPRASTOP (Version été)	ADHESIF SOPRASTOP (Version hiver)
Densité à 20°C (68 °F)	1,13 kg/L	1,17 kg/L
Couleur		Noir
Taux de solides	68 %	63 %
Viscosité à 25 °C (77 °F)	8500 cP	2000 cP
Temps de séchage	De 30 minutes à 3 heures, selon la température et la quantité appliquée.	
(Valeurs nominales)		

CONDITIONNEMENT

Containants de 19 L et barils de 200 L.

ENTREPOSAGE & MANUTENTION

Entreposage: jusqu'à 18 mois lorsque conservé dans son contenant original scellé. Ne craint pas le gel. Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants pétroliers tels qu'essences minérales, varsol, xylène, etc.

PRÉCAUTIONS

Entreposer dans un endroit frais et sec. Éviter d'inhaler. Éviter un contact prolongé avec la peau.

CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

