

SOPRA-FLASH UN



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 180406SCANF

(annule et remplace -)

DESCRIPTION

SOPRA-FLASH UN est un caoutchouc de chloroprène (néoprène) non durci.

SOPRA-FLASH UN est utilisé comme membrane de renfort dans le système de membranes d'étanchéité **COLPHENE H**, appliqué à chaud aux transitions, pénétrations et aux contours des drains. **SOPRA-FLASH UN** s'adapte aux formes et surfaces irrégulières.

APPLICATION

Appliquer le système **COLPHENE H** avec une raclette en caoutchouc. Ne pas utiliser de raclette dentelée.

Appliquer la couche de base de **COLPHENE H**, épaisseur minimale de 2,3 mm (90 mils), sur le substrat.

Dérouler immédiatement **SOPRA-FLASH UN**, en chevauchant les feuilles adjacentes de 75 mm (3 po), dans la couche de base de **COLPHENE H** à l'état liquide et chaud. Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson. Installer la membrane sans l'étirer afin d'éliminer les bulles d'air, les plis, etc.

Appliquer le système d'étanchéité **COLPHENE H** sur la membrane de renfort **SOPRA-FLASH UN**.

Référez-vous aux fiches techniques individuelles des produits pour les recommandations et les exigences spécifiques requises.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'APPLICATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SOPRA-FLASH UN
Épaisseur (selon ASTM D1777)	1,5 mm (60 mils)
Dimensions	30,5 m x 150 mm (100 pi x 6 po)

(Valeurs nominales)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH

SOPRA-FLASH UN



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 180406SCANF

(annule et remplace -)

PROPRIÉTÉS

Propriétés	Normes	SOPRA-FLASH UN
Résistance à la traction (moyenne)	ASTM D412 (Moule C)	347 N (78 lbf)
Allongement ultime (moyenne)	ASTM D412 (Moule C)	305 %
Résistance à la déchirure (moyenne)	ASTM D824 (Moule C)	25/79 % (136 lbf • po)
Point de fragilisation @ -40 °C (-40 °F)	ASTM D2137	Pas de brisure
Résistance à l'ozone	ASTM D1149	Pas de fissure @ 7 X
Changement de masse (après immersion), max.	ASTM D471	8,5 %

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE

SOPRA-FLASH UN doit être entreposé dans un endroit frais et sec et protégé des intempéries. Entreposer à plat pour éviter la déformation des rouleaux de tissu et les plis.



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH