

DESCRIPTION

SOPRAMASTIC est un mastic noir à base de bitume modifié aux SBS, de fibres, de matières minérales et de solvant. Il est un complément aux membranes d'étanchéité bitumineuses en tant que mastic de jointoiement et matériau de calfeutrement.

SOPRAMASTIC est un mastic tout usage formulé avec un taux élevé de polymères pour résister au fluage aux températures élevées et pour s'appliquer facilement à des températures allant jusqu'à -10 °C (14 °F).

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Il est compatible avec la majorité des matériaux de construction, incluant les matériaux à base de bitume.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être sèches, propres et libres de toute huile, graisse, débris ou saleté.

APPLICATION

Appliquer le SOPRAMASTIC à l'aide d'un extrudeur à cartouche standard.

Température d'application : -10 à 35 °C (14 à 95 °F)

Température de service : -40 à 80 °C (-40 à 175 °F)

RESTRICTION

- Ne doit pas être utilisé comme scellant pour boîte à mastic.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	SOPRAMASTIC
Couleur	Noir
Formats disponibles	Cartouche de 310 ml (0,08 gal US) Cartouche de 800 ml (0,21 gal US) Contenant de 4 kg (8,8 lb) (3,6 L (0,94 gal US)) Contenant de 10 L (2,64 gal US)
Pouvoir couvrant, par cartouche de 310 ml (0,08 gal US), pour un cordon de 6 mm (1/4 po)	7,6 m (25 pi)
Temps de séchage	4 à 24 heures ⁽¹⁾

(1) : Les temps de séchages sont approximatifs et peuvent varier selon la température et la quantité appliquée.

PROPRIÉTÉS

SOPRAMASTIC satisfait les exigences des normes CAN/CGSB-37.5-M89 et ASTM D 4586.

Propriétés	SOPRAMASTIC
Masse volumique, à 20 °C (68 °F)	1,12 kg/L (9,35 lb/gal US)
Teneur en solides	83 %



NETTOYAGE

- Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels que des essences minérales, du Varsol et du xylène.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- SOPRAMASTIC peut se conserver jusqu'à 36 mois lorsque convenablement entreposé dans son contenant d'origine, bien fermé.
- Les contenants doivent être entreposés dans un endroit frais, sec, ventilé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- SOPRAMASTIC est un produit inflammable. Conserver à l'abri du soleil, de toute source de chaleur et éloigné de toute flamme. Pendant l'emploi, aucune source d'ignition ne doit être présente. Ne pas fumer. Après application, ne pas approcher de flamme avant élimination des solvants.

POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PERTINENTE (SDS).

